

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES À DENTURE
FLEXIBELE TANDKOPPELINGEN
FLEXIBLE GEAR COUPLINGS
FLEXIBLA TANDKOPPLINGAR
FLEXIBLE ZAHNKUPPLUNGEN
ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DENTADOS
GIUNTI FLESSIBILI A DENTI
JOUSTAVAT HAMMASKYTKIMET


SERIE C

TABLE OF CONTENTS


1. Introduction
2. Preparation
3. Warnings
4. Assembly
5. Inspection and maintenance

Attachment: **IM/A200-Ex:** Specific protective measures taken for ESCOGEAR Couplings in case of use in potentially explosive atmospheres 

These document is available in coupling catalogue or on our web site « www.escocoupling.com »



INSTALLATION	&	ENTRETIEN
MONTAGE	&	ONDERHOUD
INSTALLATION	&	MAINTENANCE
INSTALLATION	&	UNDERHÅLL
EINBAU	&	WARTUNG
INSTALLAZIONE	&	MANUTENZIONE
INSTALACIÓN	&	MANTENIMIENTO
ASENNUS	&	HUOLTO



1. INLEIDING --- Nederlands

De koppeling moet op de juiste manier geselecteerd worden aan de hand van selectietabel A 150 en de bijbehorende tabellen. Deze documenten zijn beschikbaar in de catalogus voor koppelingen ESCOGEAR CST, of op onze website « www.escocoupling.com ». In dit document worden de maximale cijfers voor uittijningsfouten bij montage gegeven (zie punt 4: montage). Cijfers voor max. uittijningsfouten tijdens bedrijf worden gegeven in de ESCOGEAR CST catalogus. Max. waarden voor uittijningsfouten, snelheid en koppel mogen niet gelijktijdig toegepast worden, zoals vermeld staat in selectietabel A 150. Bij veranderingen of aanpassingen die door een ander dan ESCO op de koppeling uitgevoerd zijn, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de koppeling zo af te stellen en te produceren dat veilige koppeloverbrenging en afwezigheid van onbalans, die invloed kan hebben op de levensduur van de koppeling en de aangesloten apparaten, gegarandeerd wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat het materiaal van de as en de spie, de maat en de tolerantie afgestemd zijn op de toepassing. De maximale boringcapaciteit wordt in de catalogus gegeven. Als de spie-montage niet door ESCO wordt berekend en uitgevoerd, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat de naaflengte, de boringmaat en de machinetoleranties het koppel zullen overbrengen. Als de perspassing niet door ESCO is berekend en uitgevoerd, is het de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat de perspassing en bijbehorende toleranties het koppel zullen overbrengen en niet boven de toelaatbare druk van het naafmateriaal uitkomen. De naven moeten axiaal vastgezet zijn op de as met een afstelschroef, een kopplaat of voldoende passing. Wanneer de spacer of zwevende as niet door ESCO is geleverd, is het de verantwoordelijkheid van de klant op de juiste maat te fabriceren zodat een veilige koppeloverbrenging en afwezigheid van onbalans, die invloed kan hebben op de levensduur van de vertandingen, gegarandeerd wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant de koppeling te beschermen met pex, een koppelingsbeschermers, en zich te houden aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van draaiende onderdelen.

2. VOORBEREIDING

Zorg voor conformiteit van de geleverde apparatuur:

--- Controleer de maat en conformiteit van de koppeling (zie de catalogus of de website).

--- Identificeer alle beschadigde en/of ontbrekende onderdelen.

--- Controleer de conformiteit van de interfaces van de koppeling/machine.

De originele bescherming van de koppeling is goed voor oplag binnen droog, gedurende 18 maanden, binnen vochtig, gedurende 12 maanden, buiten overdekt: 9 maanden en buiten niet overdekt: 3 maanden. Voor langere periodes is het de verantwoordelijkheid van de klant om de onderdelen goed te beschermen. De instructies zijn onderdeel van de levering van de koppeling. Zorg dat er geldige en volledige instructies voor montage, bediening en onderhoud beschikbaar zijn. Zorg dat de instructies goed begrepen zijn. Neem in geval van twijfel contact op met ESCO. De montage, demontage en het onderhoud moeten uitgevoerd worden door gekwalfificeerde, getrainde en competente monteurs. Alvorens te starten met de montage, demontage en het onderhoud, controleert u de beschikbaarheid van het benodigde gereedschap:

--- Voor het hanteren van onderdelen

--- Voor het monteren van interfaces

--- Voor het uittijken van de koppeling

--- Voor het aandraaien van de schroeven en moeren.

3. WAARSCHUWINGEN

Zorg voor het verwijderen van de koppelingsbeschermers en het doorgaan met de montage-, bedienings- of onderhoudshandeling van de koppeling, dat het volledige systeem helemaal uitgeschakeld is en definitief is afgesloten van mogelijke rotatiebronnen zoals bijvoorbeeld:

--- Elektrische voeding. --- Effect door remverlies.

Zorg dat iedereen in de omgeving van de apparatuur op de hoogte is van het onderhoud of de montage (bijvoorbeeld door middel van waarschuwingen op de juiste plaatsen).

Bij gebruik in explosieve atmosferen , moeten speciale beschermende maatregelen in acht genomen worden. Deze worden beschreven in een extra bijlage (IM/A200-Ex) aan de huidige instructies van de koppelingen aangeduid met: .

4. MONTAGE

4.1 Zorg dat alle onderdelen schoon zijn.

4.2 Plaats een veerring A en een afdichting B op elke as.

4.3 Monteer de naven C op hun respectievelijke assen. Zie voor een montage van type CFS, fig. 1 of 2. Verwarm, indien nodig, voor spiebaamontage, naven C gelijkmatig (max 120°C) om ze gemakkelijk op de as te kunnen monteren en vermijd in dit geval elk contact tussen naaf C en afdichting B. De naafoppervlakken moeten gelijk zijn met het asuiteinde. Neem in geval van twijfel contact met ons op. Zet de afstelschroef op de spie met Loctite en draai goed aan. Raadpleeg bij perspassing ESCO voor de juiste instructies.

4.4 Zet de huls F op de langste as.

4.5 Monteer de units die aangesloten moeten worden op hun plaats en controleer de ruimte G tussen de naven. Zie tabel 1 of de goedekeurde tekening voor de juiste afstand G, aan de hand van het soort koppeling. Neem in geval van twijfel contact met ons op.

4.6 Lijn de twee assen uit, controleer de uittijning met behulp van een aanwijzer. De nauwkeurigheid van de uittijning is afhankelijk van de bedrijfs snelheid (zie tabel 3).

4.7 Smeer de naaf en de hulsverbanden in met vet (zie tabel 2) en vul reservoir K met smeermiddel. Smeer het aerofoil van beide afdichtingen licht met vet in en schuif de hulzen B over de naven.

4.8 Schuif huls F over de naven. Zet de afdichtingen B erop met behulp van een stomp gereedschap. Zet de veerlingen A in de groeven J.

4.9 Verwijder beide smeerpluggen H en pers vet in het onderste gat totdat er schoon vet uit het bovenste gat komt, terwijl u de koppelingen zo houdt dat de smeropeningen een hoek van 45° maken met het horizontale vlak. Voor CFS herhaalt u deze handeling voor de tweede huls. Zie voor de hoeveelheid en de kwaliteit van het vet tabel 2. Zet de 2 pluggen H terug. Aanhaalmoment: 10 Nm, fittingmaat: s=5mm.

5. INSPECTIE en ONDERHOUD

5.1 Inspectie

Er moet regelmatig inspectie (audiovisueel) uitgevoerd worden op lekkage, geluid, trilling en verlies van onderdelen.

5.2 Onderhoud

5.2.1 Elk 4000 uur of elk jaar

--- Verwijder de 2 pluggen H.

--- Houd de koppeling zo dat de smeropeningen een hoek van 45° maken met het horizontale vlak

--- Pers vet in het onderste gat totdat er schoon vet uit het bovenste gat komt

--- Zet de 2 pluggen H terug. Aanhaalmoment: 10 Nm.

5.2.2 Elk 8000 uur of elke 2 jaar.

--- Verwijder de veerlingen A met een tang.

--- Maak de vertandingen en afdichting schoon en controleer.

--- Controleer de uittijning. Zie punt 4.6.

--- Zet de koppeling weer in elkaar volgens Punt 4.

1. EINFÜHRUNG --- Deutsch

Die Kupplung ist gemäß der Tabelle A150 und den entsprechenden Tabellen auszuwählen. Diese entnehmen Sie dem Katalog ESCOGEAR CST oder unserer Website www.escocoupling.com. Die max. Verlagerung bei der Montage wird in diesem Dokument angegeben (siehe Pos. 4. - Montage). Die max.. Verlagerung unter Betriebsbedingungen (Kombination von radikal, Winkel- und Achsverlagerung) wird im Katalog ESCOGEAR CST angegeben. Die max. Verlagerung, max. Drehzahl und das max. Drehmoment dürfen nicht gleichzeitig auftreten, wie in Auswahltabelle A150 erwähnt. Bei Änderungen oder Anpassungen der Kupplung, die nicht von ESCO durchgeführt werden, trägt der Kunde die Verantwortung für die korrekte Dimensionierung und Herstellung, damit eine sichere Drehmomentübertragung gewährleistet und Unwuchten vermieden werden, die die Lebensdauer der Kupplung und der mit ihr verbundenen Maschinen beeinträchtigen könnten. Der Kunde ist ebenso dafür verantwortlich, dass das Material für Welle und Passfeder und die Abmessungen und Toleranzen an den Einsatzfall angepasst sind. Die max. Bohrungen sind dem Katalog zu entnehmen. Wenn die Passfeder nicht von ESCO berechnet und bearbeitet wird, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Nabellänge, die Bohrungsgröße und die zulässige Toleranzgrenze die Drehmomentübertragung gewährleisten. Wenn der Pressverband nicht von ESCO berechnet und bearbeitet wird, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Pressverband- und Bearbeitungstoleranzen die Drehmomentübertragung erlauben und die zulässige Belastungsgrenze des Nabematerials nicht überschreiten. Die Naben sind mit Hilfe von Stellschrauben, einer Endschibe oder mit ausreichendem Pressverband axial auf der Welle zu sichern. Wird das Zwischenstück oder die Welle nicht von ESCO geliefert, trägt der Kunde die Verantwortung für die korrekte Dimensionierung und Herstellung, damit eine sichere Drehmomentübertragung gewährleistet und Unwuchten vermieden werden, die die Lebensdauer der Zahnräder beeinträchtigen könnten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Kupplung z.B. durch eine Schutzvorrichtung gesichert wird und dass die örtlichen Sicherheitsbestimmungen bezüglich Schutz der drehenden Teile beachtet werden.

2. VORBEREITUNG

Achten Sie darauf, dass die Kompatibilität der gelieferten Ausrüstung gewährleistet ist:

--- Prüfen Sie die Kupplungsgröße und die Übereinstimmung (siehe Katalog oder Website).

--- Achten Sie auf beschädigte und/oder fehlende Teile.

--- Prüfen Sie die Übereinstimmung der Kupplungs-/Maschinen-Schnittstellen.

Die Kupplungen sind ab Werk für folgende Lagerdauer konserviert: 18 Montage für Lager innen bei trockener Umgebung; 12 Monate für Lagerung innen bei feuchter Umgebung; 9 Monate für Lagerung außen, abgedeckt; 3 Monate für Lagerung außen, offen. Bei längeren Zeiträumen hat der Kunde dafür zu sorgen, dass die Teile entsprechend geschützt werden. Die Bedienungsanweisungen sind Bestandteil des Lieferumfangs. Achten Sie darauf, dass Sie gültige Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitungen zur Verfügung haben und dass diese verstanden werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich an ESCO. Montage, Demontage und Wartung sind von qualifiziertem, geübtem und kompetentem Personal durchzuführen. Vor Beginn der Montage, Demontage und Wartung ist zu prüfen, ob das erforderliche Werkzeug für Arbeiten an den Teilen, Montage der Schnittstellen, Ausrichtung der Kupplung und das Festziehen der Schrauben und Muttern zur Verfügung steht.

3. ACHTUNG!

Bevor der Kupplungsschutz entfernt und mit der Montage, dem Betrieb oder der Wartung der Kupplung begonnen wird, ist darauf zu achten, dass das komplette System völlig abgeschaltet und weder von Stromquellen gespeist noch von nachlassender Bremswirkung beeinträchtigt wird.

Jeder, der den Einflussbereich der Ausrüstung betrifft, ist auf die jeweilige Wartungs- bzw. Montagesituation hinzuweisen, z.B. durch Anbringung entsprechender Warnschilder.

Beim Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen sind spezielle Schutzmaßnahmen zu beachten. Entnehmen Sie diese der Anlage (IM/A200-Ex), die den Betriebsanleitungen der mit markierten Kupplungen beigelegt ist.

4. MONTAGE

4.1 Reinigen Sie alle Teile.

4.2 Schieben Sie einen Sprengring A und einen Dichtring B über jede Welle.

4.3 Montieren Sie die Naben C auf die entsprechenden Wellen. Montage der CFS-Ausführung siehe Abbildungen. Falls es für die Nuten erforderlich ist, erwärmen Sie die Naben C gleichmäßig (max. 120°C), um sie leichter auf die Welle montieren zu können. In diesem Fall ist jeder Kontakt zwischen der Nabe C und dem Dichtring B zu vermeiden. Die Nabeflächen müssen mit den Wellenenden bündig sein. In Zweifelsfällen Rücksprache mit ESCO. Montieren Sie die Stellschraube mit Loctite auf die Passfeder und ziehen Sie sie korrekt fest. Bei Pressverband wenden Sie sich bezüglich der Anleitungen an ESCO.

4.4 Die Muffe F ist am längeren Wellenende zu montieren.

4.5 Bringen Sie die zu verbindenden Teile in die entsprechende Position und prüfen Sie den Abstand G zwischen den Naben. Das Maß G muss dem Tabellenwert oder einer geprüften Zeichnung entsprechen. Im Zweifelsfall Rücksprache mit ESCO.

4.6 Richten Sie die beiden Wellen mit Hilfe einer geeigneten Vorrichtung aus. Prüfen Sie die Verlagerung . Die max. zul.Verlagerung hängt von der Drehzahl ab (siehe Tabelle „Drehzahl“).

4.7 Schmieren Sie die Verzahnungen der Nabe und der Muffe mit Fett ein (siehe Tabelle „Schmiermittel“). Der Zwischenraum K ist komplett mit Fett zu füllen. Fetten Sie die Flächen der beiden Dichtringe leicht mit Fett und führen Sie die Muffen B über die Naben.

4.8 Schieben Sie die Muffe F über die Naben. Setzen Sie die Dichtringe B mit Hilfe eines Werkzeugs ein. Setzen Sie die Sprengringe A in die Nuten J.

4.9 Entfernen Sie die beiden Stopfen H und füllen Sie mit einer Fett presse soviel Fett in die untere Öffnung, bis sauberes Schmiermittel aus der oberen Öffnung austritt. Platzieren Sie die Kupplung so, dass sich die Schmieröffnungen im 45°-Winkel zur Horizontalen befinden. Bei den CFS-Ausführungen ist dieser Vorgang mit der zweiten Muffe zu wiederholen. Die Schmiermittel und Schmiermittelmenge entnehmen Sie der Tabelle. Setzen Sie die beiden Stopfen H wieder ein und ziehen Sie sie mit einem Anzugsmoment von 10 N m fest (Schlüsselgröße s = 5 mm).

5. INSPEKTION UND WARTUNG

5.1 INSPEKTION

Regelmäßig auf Leckagen, Geräusche, Vibrationen und Teileverlust prüfen (audio-visuell).

5.2 WARTUNG

5.2.1 Nach jeweils 4000 Betriebsstunden oder nach 1 Jahr:

--- Die beiden Stopfen H entfernen.

--- Die Schmieröffnungen müssen sich im 45°-Winkel zu Horizontalen befinden.

--- Fett in die Schmieröffnung pressen, bis sauberes Schmiermittel aus der oberen Bohrung tritt.

--- Die beiden Stopfen H wieder einsetzen und mit einem Anzugsmoment von 10 Nm festziehen.

5.2.2 Nach jeweils 8000 Betriebsstunden oder nach 2 Jahren:

--- Sprengringe A mit einer Zange entfernen.

--- Verzahnungen und Dichtungen reinigen und prüfen.

--- Ausrichtung prüfen (siehe 4.6).

--- Wiedermontage der Kupplung gem. Punkt 4.

1. INTRODUCCIÓN --- Español

El acoplamiento debe seleccionarse adecuadamente de acuerdo con la tabla de selección A 150 y las tablas correspondientes. Estos documentos están disponibles en el catálogo del acoplamiento ESCOGEAR CST o en nuestro sitio web « www.escocoupling.com ». En este documento se facilitan los valores de desalineamiento máximo en el montaje (véase el punto 4: montaje). Los valores de desalineamiento máximo en operación (combinación de radial, angular y axial) se facilitan en el catálogo ESCOGEAR CST. Los valores del desalineamiento máximo, velocidad máxima y par máximos no serán aplicables simultáneamente como se menciona en la tabla de selección A 150. En el caso de cualquier cambio o adaptación no realizada en el acoplamiento por parte de ESCO, es responsabilidad del cliente dimensionarlo y fabricarlo adecuadamente para garantizar una transmisión de par segura y la ausencia de desequilibrios que puedan afectar a la vida útil del acoplamiento y de las máquinas conectadas. Es responsabilidad del cliente comprobar que el tamaño, material y tolerancias del eje y la chaveta son adecuados para la aplicación. La capacidad máxima del orificio se facilita en el catálogo. Si el conjunto de la chaveta no es calculado y mecanizado por ESCO, es responsabilidad del cliente comprobar que la longitud del cubo, dimensiones del orificio y tolerancias de mecanizado transmitirán el par. Si el ajuste a presión no es calculado y mecanizado por ESCO, es responsabilidad del cliente comprobar que las tolerancias de mecanizado y presión transmitirán el par y no excederán el estrés admisible del material del cubo. Los cubos deben ser fijados axialmente sobre el eje mediante un tornillo de ajuste, una placa terminal o una presión (interferencia) suficiente. En el caso de un espaciador o eje flotante no suministrado por ESCO, es responsabilidad del cliente el dimensionarlo y fabricarlo correctamente para garantizar la seguridad de la transmisión del par y la ausencia de un desequilibrio que pueda afectar a la vida útil de los Discos. Es responsabilidad del cliente proteger el acoplamiento mediante, por ejemplo, una protección o guarda para el acoplamiento y cumplir las normas de seguridad locales relativas a la protección de piezas giratorias.

2. PREPARACIÓN

Comprobar la conformidad de los equipos suministrados:

- Verificar el tamaño y conformidad del acoplamiento (véase el catálogo o el sitio web).
- Identificar todos los daños y/o falta de piezas
- Verificar la conformidad de las interfaces acoplamiento/máquina.

La protección original del acoplamiento permite el almacenamiento seco en el interior durante 18 meses, húmedo en el interior durante 12 meses, en el exterior cubierto: 9 meses y en el exterior al descubierto durante 3 meses. Para períodos más prolongados, es responsabilidad del cliente proteger las piezas adecuadamente. Las instrucciones forman parte del suministro del acoplamiento. Compruebe que se dispone de instrucciones de montaje, operación y mantenimiento válidas y completas. Asegúrese de que se comprenden perfectamente. En caso de duda, consultar con ESCO. El montaje, desmontaje y mantenimiento debe ser realizado por instaladores competentes, formados y cualificados. Antes de comenzar el montaje, desmontaje y mantenimiento, verifique la disponibilidad de las herramientas necesarias:

- para manipular las piezas --- para montar las interfaces
- para alinear el acoplamiento --- para apretar los tornillos y tuercas.

3. ADVERTENCIAS

Antes de extraer la protección del acoplamiento y proceder con cualquier actividad de montaje, operación o mantenimiento del acoplamiento, comprobar que todo el sistema está completamente desconectado y desacoplado definitivamente de cualquier posible fuente de rotación, como por ejemplo:

- alimentación eléctrica. --- cualquier pérdida del efecto de frenado.

Comprobar que todos los que asisten en la zona del equipo están adecuadamente informados (por ejemplo, mediante carteles de advertencia adecuadamente colocados) sobre la situación de mantenimiento o montaje.

En el caso de uso en atmósferas explosivas , debe considerarse la adopción de medidas protectoras específicas. Estas se describen en un anexo extra (IM/A200-Ex) de las instrucciones reales con los acoplamientos marcados .

4. MONTAJE

- 4.1 Comprobar que todas las piezas están limpias.

- 4.2 Instalar un anillo de retención A y un sello B en cada eje.

- 4.3 Instalar los cubos C en sus respectivos ejes. Para el montaje del tipo CFS, véase las fig. 1 o 2, página 5. En caso necesario, para el montaje de la chaveta, calentar de manera uniforme los cubos C (max 120°C) para instalarlos fácilmente sobre el eje, en este caso, evitar cualquier contacto entre el cubo C y el sello B. Las caras del cubo tienen que estar a ras con el extremo del eje. En caso de duda, le rogamos nos consulte. Introduzca el tornillo de ajuste en la chaveta con Loctite y apriételo adecuadamente. En el caso de ajuste a presión, consultar con ESCO para las instrucciones adecuadas.

- 4.4 Instalar el manguito F en el eje más largo.

- 4.5 Instalar las unidades a conectar en el lugar y comprobar la separación G entre los tubos. Consultar la tabla de arriba o plano aprobado para la separación G correcta del cubo, de conformidad con el tamaño del acoplamiento. En caso de duda, le rogamos nos consulte.

- 4.6 Alinear los dos ejes, comprobar el alineamiento usando un indicador. La precisión del alineamiento depende de la velocidad de marcha (consultar la página 5).

- 4.7 Recubrir el cubo y los engranajes del manguito con grasa (véase la tabla de la página 5) y llenar con grasa el depósito K de lubricante. Revestir ligeramente la superficie aerodinámica de ambos sellos con grasa y deslizar los manguitos B sobre los cubos

- 4.8 Deslizar el manguito F sobre los cubos. Insertar los sellos B usando una herramienta rompa. Insertar los anillos de retención A en las ranuras J.

- 4.9 Extraer ambos tapones de lubricación H y forzar la grasa en el orificio del fondo hasta que por el orificio superior fluya grasa limpia, manteniendo el acoplamiento para situar los orificios de lubricación a 45° respecto a la horizontal. Para el tipo CFS, repetir esta operación con el segundo manguito. Para la cantidad y calidad de la grasa, véase la tabla de la página 5. Reiniciar los 2 tapones H. Par de apriete: 10 Nm, tamaño de la chaveta: s=5mm.

5. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

5.1 Inspección

Debe efectuarse una inspección periódica (acústica-visual) para detectar fugas, ruidos, vibraciones y pérdida de piezas.

5.2 Mantenimiento

5.2.1 Cada 4.000 horas o año

- Extraer los 2 tapones H.

- Sujetar el acoplamiento para posicionar los orificios de lubricación a 45° sobre la horizontal
- Forzar la grasa en el orificio inferior hasta que por el orificio superior fluya grasa limpia.

- Reiniciar los 2 tapones. Par de apriete: 10 Nm.

5.2.2 Cada 8.000 horas o 2 años.

- Extraer los anillos de retención A con tenazas.

- Limpiar y controlar el engranaje y sellado.

- Controlar el alineamiento. Consultar el punto 4.6.

- Volver a montar el acoplamiento según el punto 4.

1. INTRODUCCIONE --- Italiano

I giunti vanno selezionati correttamente in base al diagramma di selezione A 150 e ai diagrammi corrispondenti. Questi documenti sono disponibili nel catalogo dei giunti ESCOGEAR CST o nel nostro sito web « www.escocoupling.com ». I valori di disallineamento massimo in fase di montaggio sono forniti in questo documento (vedere il punto 4: montaggio). Le cifre di disallineamento massimo durante l'uso vengono fornite nel catalogo ESCOGEAR CST. Il disallineamento massimo, la velocità e la coppia massima non possono essere applicati simultaneamente, come indicato nel diagramma di scelta A 150. Qualora una qualsiasi modifica o un qualsiasi adattamento del giunto non venga eseguito da ESCO, è responsabilità dell'utente dimensionarlo e realizzarlo correttamente per garantire una trasmissione sicura della coppia e l'assenza di squilibrio che potrebbe avere ripercussioni sulla durata del giunto e sulle macchine collegate. È responsabilità del cliente assicurarsi che il materiale dell'albero e della chiave, le dimensioni e la tolleranza siano adeguati per l'applicazione. La capacità massima della camera cilindrica è indicata nel catalogo. Se il montaggio della chiave non viene calcolato e la lavorazione non viene effettuata da ESCO, è responsabilità del cliente assicurarsi che la lunghezza del mozzo, le dimensioni della camera cilindrica e le tolleranze di lavorazione trasmettano la coppia. Se l'accoppiamento con interferenza non viene calcolato e la lavorazione non viene effettuata da ESCO, è responsabilità del cliente assicurarsi che l'interferenza e le tolleranze di lavorazione trasmettano la coppia e non superino la sollecitazione del materiale consentita. I mozzi vanno fissati in senso assiale sull'albero mediante una vite di riferimento, una piastra terminale o un'interruzione sufficiente. Qualora il distanziatore o l'albero mobile non venga fornito da ESCO, è responsabilità del cliente dimensionarlo e realizzarlo correttamente per garantire la trasmissione corretta della coppia e l'assenza di eventuali squilibri, che potrebbero avere ripercussioni sulla durata dell'ingranaggio. È responsabilità del cliente proteggere il giunto, ad esempio mediante un'apposita protezione e rispettare le norme di sicurezza locali relative alla protezione dei componenti rotanti.

2. PREPARAZIONE

Assicurare la conformità dell'apparecchiatura in dotazione:

- Verificare le dimensioni e la conformità del giunto (vedere il catalogo o il sito web).
- Identificare eventuali componenti danneggiati e/o mancanti.
- Verificare la conformità delle interfacce giunto/macchina.

La protezione originale del giunto consente l'immagazzinamento al chiuso e all'asciutto per 18 mesi, al chiuso e all'umido per 12 mesi e all'aperto con copertura per 9 mesi e all'aperto e senza copertura: 3 mesi. Per periodi di tempo più lunghi, è responsabilità del cliente progettare correttamente i componenti. Le istruzioni vengono fornite insieme al giunto. Assicurarsi che siano disponibili istruzioni valide e complete per il montaggio, l'uso e la manutenzione. Controllare che siano comprese correttamente da tutti. In caso di dubbi, rivolgersi alla ESCO. Le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione vanno effettuate da montatori qualificati, addestrati e competenti. Prima di iniziare con il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione, verificare la disponibilità degli strumenti necessari

- Per manipolare i componenti --- Per montare le interfacce
- Per allineare il giunto --- Per serrare le viti e i dadi.

3. AVVERTENZE

Prima di rimuovere la protezione del giunto e procedere con qualsiasi operazione di montaggio, uso o manutenzione del giunto, assicurarsi che tutto il sistema sia completamente spento e sganciato da qualsiasi fonte di rotazione, come ad esempio:

- Alimentazione elettrica. --- Qualsiasi perdita dell'effetto frenante.

Assicurarsi che chiunque si trovi nei pressi dell'area dell'apparecchiatura venga prontamente informato (ad esempio mediante adeguati segnali di avvertimento) sulle operazioni di manutenzione o montaggio.

In caso di utilizzo in atmosfere esplosive , prendere adeguate misure protettive. Queste misure sono descritte in un altro allegato (IM/A200-Ex) alle istruzioni vere e proprie con i giunti contrassegnati dal simbolo .

4. MONTAGGIO

- 4.1 Assicurarsi che i tutti i componenti siano puliti.

- 4.2 Inserire un anello elastico A e una guarnizione B su ciascun albero.

- 4.3 Montare i mozzi C sui rispettivi alberi. Per il montaggio del modello CFS, vedere la figura 1 o 2. Se necessario, per il montaggio della scanalatura di chavetta, riscaldare uniformemente i mozzi C (max 120°C) per installarli facilmente sull'albero; in questo caso, evitare qualsiasi contatto tra il mozzo C e la guarnizione B. Le facce dei mozzi devono essere a livello con le estremità degli alberi. In caso di dubbi, rivolgersi alla ESCO. Introdurre la vite di riferimento sulla chavetta con Loctite e serrare correttamente. In caso di accoppiamento con interferenza, rivolgersi alla ESCO per ottenere le istruzioni corrette.

- 4.4 Inserire il manicotto F sull'albero più lungo.

- 4.5 Posizionare le unità da collegare e controllare la distanza G tra i mozzi. Per informazioni sulla distanza G corretta, in base al tipo di giunto, vedere la tabella o il disegno approvato. In caso di dubbi, rivolgersi alla ESCO.

- 4.6 Allineare i due alberi, controllando l'allineamento mediante un indicatore. La precisione dell'allineamento dipende dalla velocità di esecuzione (vedere la tabella 3).

- 4.7 Applicare grasso sugli ingranaggi del mozzo e del manicotto (vedere tabella 2) e riempire di grasso il serbatoio di lubrificante K. Applicare un leggero strato di grassi sul profilo di entrambe le guarnizioni e inserire i manicotti B sui mozzi.

- 4.8 Inserire il manicotto F sui mozzi. Inserire le guarnizioni B servendosi di uno strumento smussato. Inserire gli anelli elastici A nelle scanalature J.

- 4.9 Rimuovere entrambi i tappi del lubrificante H e inserire il grasso nel foro inferiore fino a quando dal foro superiore non esce grasso pulito. Tenere il giunto per posizionare i fori di lubrificazione a 45° in senso orizzontale. Per il modello CFS, ripetere questa operazione per il secondo manicotto. Per informazioni sulla quantità e la qualità di grasso, vedere la tabella 2. Rimontare i due tappi H. Coppia di serraggio: 10 Nm, dimensioni della chiave: s=5 mm.

5. CONTROLLO e MANUTENZIONE

5.1 Controllo

È necessario effettuare controlli regolari (audio-visivi) per verificare la presenza di perdite, rumori, vibrazioni e perdita di componenti.

5.2 Manutenzione

5.2.1 Ogni 4.000 ore o ogni anno:

- Rimuovere i 2 tappi H.

- Tenere il giunto per posizionare i fori di lubrificazione a 45° in senso orizzontale
- Forzare il grasso nel foro inferiore fino a quando dal foro superiore non esce grasso pulito.

- Rimontare i 2 tappi H. Coppia di serraggio: 10 Nm.

5.2.2 Ogni 8.000 ore o ogni 2 anni:


- Rimuovere gli anelli elastici A con le pinze.

- Pulire e controllare gli ingranaggi e la guarnizione.

- Controllare l'allineamento; vedere il punto 4.6.

- Rimontare il giunto come spiegato al punto 4.



TABULATION 1			
Type CST - CFS CMM	G mm	Type CCO	G mm
30	3	30	6
40	3	40	6
55	3	55	6
65	6	65	7
80	6	80	11
100	6	100	12,5



TABULATION 2 - RECOMMENDED LUBRICANTS AND QUANTITY

NORMAL SPEED AND DUTY		HIGH SPEED, HEAVY DUTY AND ATEX		Type	CST CSV dm ³	CMM dm ³	CFS dm ³	CCO dm ³	CSH dm ³
Agip	Agip GR MV/EP 1	Caltex	Coupling Grease						
Caltex	Coupling Grease	Klüber	Klüberplex GE 11-680	30	0,022	0,022	2 x 0,022	0,035	
Castrol	Impervia MDX	Mobil	Mobilgrease XTC	40	0,036	0,036	2 x 0,036	0,058	
Chevron	Polyurea grease EP0	Shell	Albida GC1	55	0,063	0,063	2 x 0,063	0,094	
Esso	Fibrax 370	Texaco	Coupling Grease	65	0,114	0,114	2 x 0,114	0,172	
Fina	Marson EPL 1	Lical EPL 1		80	0,201	0,201	2 x 0,201	0,295	
Kübler	Klüberplex GE 11-680			100	0,270	0,270	2 x 0,270	0,435	
Mobil	Mobilux EP0	Mobilgrease XTC							
O 8	Rembrandt EP0								
Shell	Alvania grease EP R-0 or EP 1	Albida GC							
Texaco	Coupling Grease								
Total	Specis EPG								

Dépend de la course - Hangt af van de slag
Depends on travel - Berorende på den axiella rörelsen
abhängig von der Verlagerung - Dipende della corsa
Depende del desplazamiento - Ryddå lisättoja



TABULATION 3

Types CST - CMM CFS - CCO CSV - CSH	VITESSE tr/min		SNELHEID omw/min		SPEED rpm		VARVTAL min ⁻¹		DREHZAHL min ⁻¹		VELOCIDAD rpm		VELOCITA g/min		NOPEUS 1/min	
	0 - 250		250 - 500		500 - 1000		1000 - 2000		2000 - 4000							
	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm
30 ⇒ 100	0,10	0,25	0,10	0,25	0,075	0,25	0,05	0,20	0,025	0,10						
105 ⇒ 170	0,15	0,60	0,15	0,60	0,075	0,35	0,05	0,20	0,025	0,10						
190 ⇒ 290	0,25	1,00	0,15	0,75	0,075	0,35	0,05	0,20	—	—						

esco couplings n.v.

Kouterveld - Culliganlaan, 3
B - 1831 Diegem
(tel) + 32 02 715 65 60
(fax) + 32 02 720 83 62 - 02 721 28 27
e-mail: info@esco-couplings.be
web site: www.escocoupling.com

esco transmissions s.a.

Z.I. 34, rue Ferme Saint-Ladre
Saint Witz
F - 95471 Fosses Cedex
(tel) + 33 (1) 34 31 95 95
(fax) + 33 (1) 34 31 95 99
e-mail: info@esco-transmissions.fr
web site: www.esco-transmissions.fr

eugen schmidt und co getriebe und antriebselemente GmbH

Eugen Schmidt Postfach 1741 - D - 53827 Troisdorf
Hausanschrift: Biberweg 10 - D - 53842 Troisdorf
(tel) + 49 (02241) 48 07 - 0
(fax) + 49 (02241) 48 07 10 und 40 35 85
e-mail: esco-antriebstechnik@t-online.de
web site: www.esco-antriebstechnik.de

esco aandrijvingen b.v.

Ondernehmensweg, 19 - P.B. 349
NL - 2404 HM Alphen A/D Rijn
(tel) + 31 (0) 172 / 42 33 33
(fax) + 31 (0) 172 / 42 33 42
e-mail: info@esco-aandrijvingen.nl
web site: www.esco-aandrijvingen.nl

1. JOHDANTO --- Suomi

Kytkin pitää valita valintatalukon A150 sekä vastaavien taulukoiden mukaan. Nämä dokumentit on julkaistu suomenkielisessä luettelossa: Hammas-, lamelli- ja joustavat kytkimet, esiteno 1030806 sekä nettisivulla www.sks.fi tai www.escocoupling.com Suurimmat asennuspolkkeammat on ilmoitettu tässä dokumentissa (katso kohta 4: asennus) sekä edellä mainitussa luettelossa. Suurimpia asennuspolkkeamia-arvoja (radiaalinen, aksiaalinen ja kulma) ei saat soveltaa yhtäkaikka kuten valintatalukossa A150 mainitaan. Kaikissa, muun kuin valmistajan (ESCO), tekemissä muutoksissa tai soveltuksissa käyttäjän täytyy varmistaa turvallinen momentinsiirto ja tasapainotus, joita vaikuttavat kytkimen ja liitettyjen kestoikään. Käyttäjän on myös varmistettava, että akselin ja kiilan koko ja toleranssit vastaavat käytön vaatimuksia. Suurimmat poraukset on mainittu luettelossa. Jos kiilan asennusta ei ole määritelty ja koneistettu valmistajan toimesta, on käyttäjän varmistettava, että navan pitius, reikä ja koneistustoleranssi siirtävät momentin luotettavasti. Jos välisoviteita ei ole määritelty ja koneistettu valmistajan toimesta, on käyttäjän varmistettava, että välisovite ja koneistustoleranssi siirtävät vaaditun momentin eivätkä kuormita napamateriaalia. Navat täytyy kiinnittää akselille asennusruuvilla, päätyholkilla tai lisäsövitellä. Jos tarvittava vähilohkki ei ole valmistajan toimittama, käyttäjän pitää valmistaa se kooltaan ja momentinsiirtokyvyltään käyttöturvalliseksi varsinkin lamellien käyttöikään nähdien. Käyttäjän vastuulla on suojata kytkin ja noudattaa paikallisia työturvallisuusmääryksiä etenkin, kun kyseessä ovat pyörivät osat.

1. VALMISTELU

Varmista toimitettujen laitteiden yhteensopivuus:

--- Tarkasta kytinkoko ja yhteensopivuus (katso luettelo tai nettisivua).

--- Varmista, että osat ovat ehjiä eikä niitä puutu.

--- Tarkasta kytkimen ja koneen liittäntäpintojen yhteensopivuus.

Kytkimen alkuperäinen suojaus mahdollista sisävarastoynnin kuivassa 18 kuukautta, kosteassa 12 kuukautta, katetussa ulkovarastossa 9 kuukautta ja avoimessa varastossa 3 kuukautta. Käyttäjän vastuulla on pidempiaikainen varastointi. Kytkimen mukana tulevat asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet. Huolehdi, että ne ovat tarvittaessa käsillä. Jos olet epävarma, pyydä aina lisätietoja. Asennuksen, purkamisen ja huollon saa tehdä vain koulutettu ja pätevä asentaja. Ennen näitä toimenpiteitä huolehdi tarvittavista työkaluista:

--- Osien käsittely --- Liiännät --- Kytkimen linjaus --- Ruuvien ja mutterien kiristys.

3. VAROITUKSET

Ennen kuin kytkimen suojuus poistetaan ja jatketaan asennus- tai huoltotoimenpiteitä, täytyy koko käyttöjärjestelmä pysyättää ja kytkeä iiri voimanlähteest:

--- Virransyöttö --- Jarrutuksen häviö.

Varmista, että kaikki henkilöt ovat tietoisia (varoituskyltein) suoritettavista asennus- tai huoltotoimenpiteistä.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa toimittaessa täytyy varotoimet mitoitaa niiden vaatimusten mukaan. Niistä annetaan tietoja lisälitteessä (IM/A200-Ex), kun kytkin on merkitty .

4. ASENNUS

4.1 Varmista, että kaikki osat ovat puhtaat.

4.2 Aseta lukkorengas A ja tiiviste B molemmille akseleille.

4.3 Asenna navat C kumpikin omalle akseliinelle. Kytkinmallin CFS asennus, katso piirroska 1 ja 2, sivulla 5. Tarvittaessa, kilaura-asennuksessa, kuumenna navat C kauttaaltaan (maks. +120 °C), jolloin ne on helpo aseantaa akselleille. Vältä kuitenkin navan C ja tiivisteen B kosketusta. Napojen päätyjen täytyy olla linjassa akselinpäiden kanssa. Epäselvissä tapauksissa pyydä meiltä lisätietoja. Kiinnitä pidätinruuvi kiilaan Loctiteella ja kiristä se hyvin. Jos tarvitaan välisoviteita, pyydä lisätietoja.

4.4 Työnnä teräksinen ulkoholkki F pidemmän akselin päälle.

4.5 Siirrä kytkettävät laitteet paikoilleen ja tarkista napojen välinen etäisyys, G-mitta. Tarkista oikea G-mitta kytkintä koskevasta taulukosta tai tehtaan piirustuksesta. Epäselvissä tapauksissa pyydä meiltä lisätietoja.

4.6 Linjaa akselit mittalaitteen avulla. Linjauksen tarkkuus riippuu pyörimisnopeudesta (katso sivu 5).

4.7 Täytä hammastus- ja voiteluainetila K rasvalla ja voittele molemmat tiivisteet B ja työnnä ne napojen yli.

4.8 Työnnä ulkoholkki F napojen yli. Asenna tiivisteet B käyttäen apuna pyöreäkäristä työkalua. Asenna lukkorenkaat A sovitusruuviin J.

4.9 Poista molemmat voiteluainetulpat H ja lisää rasvaa alemmasta voiteluainereiästä, kunnes rasva tulee ulos ylemmästä voiteluainereiästä. Kytkimen voiteluainereikien täytyy olla tällöin 45° kulmassa vaaka-asennosta. Kytkinmallille CFS tämä toiminto toistetaan myös toiselle holkille. Rasvan määriä ja laatu sivun 5 taulukon mukaan. Kiinnitä uudestaan tulpat H. Kiristysmomentti: 10 Nm, kiilan koko: s = 5 mm.

5. TARKASTUS JA HUOLTO

5.1 Tarkastus

Tarkasta silmämäärisesti hammastuksen ja tiivisteidien kunto. Vuodot, melu ja tärinä.

5.2 Huolto

5.2.1 4000 tunnin välein tai joka vuosi.

--- Irrota tulpat H.

--- Käännä kytkin asentoon, missä voiteluainereät ovat 45° kulmassa vaaka-asennosta.

--- Täytä rasvalla alemmasta reiästä, kunnes voiteluaine tulee ulos ylemmästä reiästä.

--- Kiinnitä uudelleen tulpat H. Kiristysmomentti: 10 Nm.

5.2.2 8000 tunnin tai 2 vuoden välein.

--- Irrota lukkorenkaat A sopivalla työkalulla.

--- Tarkista hammastuksen ja tiivisteidien kunto.

--- Tarkista kytkimen linjaus (katso kohta 4.6).

--- Kokoa kytkin uudelleen (kohta 4).

1. INLEDNING --- Svensk

Kopplingen måste dimensioneras rätt enligt katalogsida A150 och enligt korresponderande datablad. Dessa dokument finns tillgängliga i katalogen ESCOGEAR CST eller på vår hemsida « www.escocoupling.com ». Maximala värden för upprichtning finns angivna i detta dokument (se punkt 4: montage). Max upprichtningsavvikelse under drift finns angivna i katalogen ESCOGEAR CST. Max upprichtningsavvikelse, max varvtal, och max momentbelastning får inte förekomma samtidigt vilket anges i urvalstabell A 150. Vid förändringar eller modifieringar av kopplingen som inte utförs av Esco, är det kundens ansvar att dimensionera och bearbeta kopplingen så att en säker momentöverföring och en drift utan obalans som kan skada kopplingen eller övrig maskinutrustning erhålls. Det är kundens ansvar att se till att axel och kilmaterial samt dess toleranser passar applikationen. Max axelhåll anges i katalogen. Om kilförförbandet delar inte är dimensionerade och tillverkade av ESCO, är det kundens ansvar att se till att navlängd, axelhåll och bearbetningstoleranser klarar att överföra driftens moment. Om krympförband/passning inte har dimensionerats och bearbetats av Esco är det kundens ansvar att se till att passning och bearbetningstoleranser överför momentet och inte överskrider navmaterialets sträckgrans. Naven måste säkras axiellt med hjälp av stoppskruv, ändbricka eller en lämplig passning . Vid användande av mellanstycke som ej tillverkats av ESCO är det kundens ansvar att se till att det dimensioneras och tillverkas på ett sådant sätt att det kan överföra driftens moment och att det inte orsakar vibrationer som kan förkorta kopplingens livslängd. Det är kundens ansvar skydda kopplingen med tex. ett kopplingsskydd och se till att lokala säkerhetsföreskrifter för skydd vid roterande delar efterlevs.

2. FÖRBEREDELSE

Tillsatt levererad utrustning stämmer

--- Kontrollera kopplingens storlek och utförande (se katalog eller hemsida).

--- Kontrollera att inga delar skadas eller saknas.

--- Kontrollera kopplingens och maskinens bearbetade ytor.

Kopplingens original ytbehandling tillåter förvaring torrt inomhus i 18 månader, inomhus med hög luftfuktighet i 12 månader, utomhus övertäckt: 9 månader och utomhus oskyddat i 3 månader. För förvaring i längre perioder är det kundens ansvar att sörja för ordentligt skydd. Instruktioner medföljer leveransen av koppling. Se till att gällande och kompletta montage och underhållsinstruktioner instruktioner finns. Se till att instruktionerna försätts och att inga tveksamheter råder. Kontakta ESCO om tveksamhet råder. Montage, demontage och underhåll måste utföras av kvalificerad, kompetent och utbildad personal. Innan montage, demontage eller underhåll, se till att nödvändiga verktyg finns tillgängliga.

--- För att hantera delarna --- För att sammanfoga delar

--- För att rikta kopplingen --- För att dra skruvar och muttrar

3. VARNING

Innan kopplingsskyddet tas bort och monterings eller underhållsarbeten påbörjas, se till att maskinen är avstängd och fullständigt urkopplad från alla källor som kan ge upphov till rotation, som till exempel:

--- Elektrisk spänning. --- Förlust av bromsverkan

Se till att alla som har tillträde till arbetsplatsen har informerats (genom Tex. varningsskyltar) om montage eller underhållssituationen.

Vid användande i explosiva miljöer , måste speciella skyddsåtgärder vidtagas. Dessa åtgärder beskrivs i (IM/A200-Ex) som ett tillägg till de instruktioner som medföljer koppling märkt .

4. MONTERING

4.1 Se till att alla delar är ren.

4.2 Sätt på läsrings A och tätring B på båda axlarna.

4.3 Montera naven C på respektive axlar. För montering av kopplingstyp CFS, se fig. 1 eller 2.. Om det behövs kan naven värmas upp (max 120°C) för att underlätta montaget. Om så sker måste kontakt undvikas mellan naven C och tätringar B. Naven skall vara i plan med axeländarna. Vid oklarheter, kontakta oss. Montera stoppskruven över kilen, använd Loctite i gängor och dra åt ordenligt. Vid krympassning, kontakta Esco för instruktioner.

4.4 Skjut upp hylsa F på den längsta axeländen.

4.5 Ställ de enheter som skall kopplas ihop på plats och kontrollera avståndet G mellan naven, se tabell 1 eller godkänd ritning för korrekt avstånd G för vald kopplingsstorlek. Vid oklarheter, kontakta oss.

4.6 Rikta upp de två axlarna med hjälp av indikatorklocka. Uppriktningsnoggrannhet beror på driftsvarvtal (se tabell 3).

4.7 Fyll naven och hylsan tandingrepp med fett (se tabell 2) och fyll fett i hålrum K. Fetta lätt in de båda tätringarna och skjut tätringarna B över naven.

4.8 Skjut hylsa över naven. Montera tätringarna B med hjälp av ett trubbigt verktyg. Montera läsringer A i spår J.

4.9 Tag bort båda smörpluggarna H och tryck fett i bottenhålet tills det kommer ut i det andra hålet när hålen är i 45° mot horisontallinjen. För typ CFS skall samma infettning också utföras i den andra hylsan. För fettmängd och kvalitet se tabell 2. Sätt tillbaka pluggarna H. Åtdragningsmoment: 10 Nm, Nyckelvrid: s=5mm.

5. KONTROLL OCH UNDERHÅLL

5.1 Kontroll

Regelbunden kontroll av läckage, onormala ljud, vibrationer och att inga delar lossnat måste utföras.

5.2 Underhåll

5.2.1 Var 4000:e driftstimma eller en gång per år

--- Ta bort de två pluggarna H

--- Vrid kopplingen så att pluggarna kommer i 45° mot horisontallinjen.

--- Tryck fett i bottenhålet tills rent fett kommer ut ur det andra hålet.

--- Sätt tillbaka pluggarna H, åtdragningsmoment 10 Nm.

5.2.2 Var 8000:e driftstimma eller varvt annat år

--- Rengör och kontrollera tänder och tätringar.

--- Kontrollera upprichtning, se punkt 4.6.

--- Återmontera kopplingen enligt punkt 4.