


# JENS S.

**presenterer**

## **Skrapekjeder**


**for horisontale og vertikale transportører**



**Vi har kjeder og glidelister for alle typer av miljø.**

# Rett material og herding for tøffe krav!

## Slitasje - Høy temperatur - Korrosjon - Høy last



| Skrape kjeder/Benevnelse/mål i mm |          |           |        |    |    |    |    | Material i ledd/Bruddlast i kN |     |      |      |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------|----|----|----|----|--------------------------------|-----|------|------|
| Kjedetype Nr                      | Deling P | Bulldia.d | Höjd h | b1 | b2 | b3 | b4 | MN                             | CN  | C45  | CD   |
| 10160(101,6L)                     | 101,6    | 14        | 36     | 10 | 24 | 8  | 6  | 110                            | 120 | 150  | 210  |
| 10160R(101,6M)                    | 101,6    | 14        | 36     | 14 | 30 | 13 | 8  | 180                            | 195 | 235  | 330  |
| 14214(142L)                       | 142      | 18        | 40     | 14 | 30 | 13 | 9  | 180                            | 195 | 235  | 330  |
| 14218(142N,142Z)                  | 142      | 25        | 50     | 20 | 42 | 19 | 11 | 290                            | 320 | 370  | 550  |
| 14226(142V)                       | 142      | 25        | 50     | 30 | 62 | 28 | 15 | 440                            | 470 | 570  | 790  |
| 16025                             | 160      | 25        | 53     | 25 | 50 | 23 | 13 | 370                            | 400 | 480  | 655  |
| 26040(260Z)                       | 260      | 32        | 75     | 33 | 70 | 31 | 20 | 840                            | 900 | 1100 | 1480 |


| Material i ledd   | Herdninger     | Egenskaper                                                                   |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MN=18MnCrB5       | Settherding    | Passer for slitende applikasjoner                                            |
| CN=18NiCrMo5      | Settherding    | Passer for noe korroderende applikasjoner                                    |
| C40=C45           | Gjennomherding | Passer for tørre applikasjoner uten aggressiv kjemisk påvirkning og høy last |
| CD=42CrMo4        | Gjennomherding | Passer for applikasjoner med høy temperatur ≤ 400°C og lav last              |
| Rustfrie material |                |                                                                              |
| S3=AISI304        | Uherdet        | Passer for korroderende applikasjoner og høy last                            |
| S4=AISI420        | Gjennomherding | Passer korroderende og oksyderende applikasjoner og høy last                 |
| S5=AISI316        | Uherdet        | Passer veldig korroderende applikasjoner med lav last                        |
| S10=X10CrAl7      | Uherdet        | Passer applikasjoner med veldig høy temperatur >400°C og lav last            |

**Skrapekjeder forekommer innenfor:**


**Sement og betongindustri**  
**Gruve/Mineralindustri**  
**Sagverk/Papir/Masseindustri**  
**Kraftvarmeverk**  
**Næringsmiddel industri**




# Vanlige forekommende skraper




Passer for horisontal transportør eller med stigning 5-10°




Passer for horisontal transportør eller med stigning 5-10°




Passer for horisontal transportør eller med stigning 5-10°




Passer for transportør med stigning på max 25°




Passer for transportør med stigning mer enn 25°



Passer for transportør med stigning mer enn 25°





Passer for transportør med stigning og vertikalt



Passer for transportør med stigning og vertikalt

| Betegnelse skraper/mål(med mer)/Avstand mellom skraper (P) |                         |                         |    |     |     |            |    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-----|-----|------------|----|
| Beteckning:                                                | Trågbredd               | bredd B                 | b1 | b2  | h   | Delning P  | t  |
| Typ-I                                                      | 250,320,400,500,600,700 | 235,305,380,480,580,680 |    |     | 20  | 1,2,3...xP | 20 |
| Typ-T                                                      | 250,320,400,500,600,700 | 235,305,380,480,580,680 |    |     | 50  | 1,2,3...xP | 12 |
| Typ-VT                                                     | 250,320,400,500,600,700 | 235,305,380,480,580,680 |    |     | 50  | 1,2,3...xP | 12 |
| Typ-U                                                      | 250,320,400,500,600,700 | 235,305,380,480,580,680 |    |     | 180 | 1,2,3...xP | 20 |
| Typ-C                                                      | 250,320,400,500,600,700 | 235,305,380,480,580,680 | 80 |     | 180 | 1,2,3...xP | 20 |
| Typ-K                                                      | 250,320,400,500,600,700 | 235,305,380,480,580,680 | 82 | 130 | 100 | 1,2,3...xP | 12 |
| Typ-O                                                      | 250,320,400,500,600,700 | 235,305,380,480,580,680 | 80 |     | 180 | 1,2,3...xP | 20 |
| Typ-OP                                                     | 250,320,400,500,600,700 | 235,305,380,480,580,680 | 80 |     | 180 | 1,2,3...xP | 20 |

## Glidelister med styring.




| Betegnelse: | B  | b1   | b2 | H  | h   |
|-------------|----|------|----|----|-----|
| GM 3010     | 30 | 11,5 | 5  | 10 | 2   |
| GM 4010     | 40 | 12   | 5  | 10 | 2   |
| GM 5010     | 50 | 12   | 5  | 10 | 2   |
| GM 5020     | 50 | 12   | 5  | 20 | 2   |
| GM 6010     | 60 | 16   | 6  | 10 | 2,5 |
| GM 6012     | 60 | 16   | 6  | 12 | 2,5 |
| GM 6020     | 60 | 16   | 6  | 20 | 3   |
| GM 7010     | 70 | 25   | 15 | 10 | 3   |
| GM 7020     | 70 | 25   | 15 | 20 | 3   |


Material: Manganstål DIN X120Mn 12

## Drivhjul/Vendehjul for skrapekjede


**Drivhjul type 1  
(Standard)**





**Drivhjul type 2  
(Reversibelt)**



**Vendehjul type 1  
(Uten tenner)**



**Vendehjul type typ 2  
(Lave tenner)**



# JENS S. TRANSMISJONER AS

Enebakkveien 117, N-0680 OSLO, Tel. 23 06 04 00, Fax 23 06 04 01

[www.jens-s.no](http://www.jens-s.no)